.000
.012

Sh2
A2 139
IN 2 4
A2 46
A2 33
A2 37
A2
A2 50
A2 36
A2 49
A2 39
A2 15
Sh4
Cn4
A4 28
A4 30
A4 46
A4 1
A4 18
A4 54
A4 52
A4 45
A4 24
A4 51
A4 23
A4 26
A4 31
A4 33
A4 37
A4 50
A4 36
A4 49
A4 39
A4 15
A4 130
A4 44
A4 159
A4 5
A4 16
change to:
249
U674
R100
A0 5
U702
U669
U672
U705
U703
U701
A0
A0
U673
U670
Cn3
Sh3
A3 159
IN 3 1
A3 28
A3 46
A3 30
A3 1
A3 18
A3 54
A3 52
A3 45
A3 24
A3 51
A3 23
A3 26
A3 31
A3 33
A3 37
A3 50
A3 36
A3 49
A3 39
A3 15
A3 130
A3 44
A3 5
A3 16
-1V
+1V
remove
Sh1
Cn1
A1 159
A1 28
A1 46
A1 30
A1 1
A1 18
A1 54
A1 52
A1 45
A1 24
A1 51
A1 23
A1 26
A1 31
A1 33
A1 37
A1 50
A1 36
A1 49
A1 39
A1 15
A1 130
A1 44
A1 5
A1 16
-1V
+1V
Remove
change to:
249
R87
R85
R94
R84